



Arthur Jensen
Tinnetvej 78
Vesterlund
7323 Give

Damhaven 12
7100 Vejle
Telf. 75 83 53 33
Direkte nr.:
75 72 31 44 + lok.

| Dato | J.nr. | Dok.nr./Disk. | Sagsbeh. |
|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| 27 JUNI 1991 | 8-76-4-611-39-89 | ESA/fha 2466.esa | Erik Salling Lokal nr. 5503 |

Tilladelse til særskilt udledning af spildevand fra Tinnetvej 78, Vesterlund

Give Kommune har den 26. februar i år videresendt en ansøgning om tilladelse til særskilt udledning af spildevand fra maskinstation på ejendommen Tinnetvej 78, Vesterlund, 7323 Give.

Virksomheden, der drives som maskinstation og dermed er en "liste-virksomhed", skønnes at udlede ca. 2 m³ spildevand i form af vaskevand pr. døgn. Udledningen sker via eksisterende grøfte- og rørsystemer til Vesterlund Bæk.

Amtets afgørelse:

Der meddeles herved, efter spildevandsbekendtgørelsens § 21, maskinstationen beliggende Tinnetvej 78, Vesterlund, 7323 Give og tilhørende Arthur Jensen samme sted, tilladelse til udledning af rensset vaskevand. Tilladelsen omfatter udledning til bestående rør- og grøftesystemer med udløb til Vesterlund Bæk, som efterfølgende beskrevet og vist.

fort...

UDLEDNINGSSKEMA

UDLEDNING FRA MASKINSTATION

TINNETVEJ 78, VESTERLUND, 7323 GIVE

AFSTRØMNINGSOMRÅDE: Skjern Å

RECIPIENT: Grøfter og rørledninger med udløb i Vesterlund Bæk

RECIPIENTKVALITETSMÅLSÆTNING:


GRØFTER OG RØRLEDNINGER: Ej målsat

VANDEL BÆK: B₁

TILLADTE MAKSIMALBELASTNINGER:

TØRVEJRSVANDMÆNGDE PR. ÅR: 700 m³

TØRVEJRSVANDMÆNGDE PR. DØGN: 2 m³



KRAVVÆRDIER

| KONTROLVARIABLE | KRAV (kontrol) | BEMÆRKNINGER |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1. Susp. stof | 25 (1) | DS 207 |
| 2. pH | 6,5-8,5 (1) | øjebliksprøve |
| 3. Olie og fedt mg/l | 3,0 (1) | DS/R 209 |

(1) Tilstandskontrol, almindelig kontrol

Vilkår:

1. Der skal foretages rensning gennem sandfang med afløb til olieudskiller, der efterfølges af en coalescensudskiller med lodretstående mineraluldsfilter.
2. Der må ikke være synlige oliespor i afløbet.
3. Oprenset materiale fra sandfang og udskiftede mineraluldsfilter skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.
4. Der må ikke benyttes "motorrens" eller "koldaffedningsmidler".

fort...

5. Prøver analyseres mindst for de på udledningsskemaet fastsatte kontrolvariable efter Dansk Standard og på et anerkendt laboratorium.
6. Give Kommune er tilsynsmyndighed, med hvem prøvfrekvens fra afløbet aftales for kontrol af udlederkrav.
7. Virksomheden skal tilsluttes en tømningsordning for olieudskillere.
8. På det tidspunkt virksomheden enten opnår beliggenhed indenfor et godkendt kloakopland, eller der på anden måde opstår mulighed for tilslutning til offentligt kloaksystem, skal virksomhedens særskilte udledningstilladelse bringes til ophør eller genansøges.

Klagevejledning:

Der kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 70 klages over afgørelsen, af Dem, Give Kommune, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 74.

Afgørelsen vil blive annonceret en af de nærmeste dage i Vejle Amts Folkeblad og Give Avis.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsesdatoen/annonceringsdatoen. Hvis klagefristen udløber i en weekend eller på en helligdag, forlænges den til den følgende hverdag.

En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøstyrelsen med amtets bemærkninger.

De vil senest, når klagefristen er udløbet, få besked, om der er modtaget klager over afgørelsen.

Med venlig hilsen

Erik Salling
ingeniør

Kopi til:

Give Kommune
Rådhusbakken 9
7323 Give

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

VKA
VLA
2 til spv.reg